

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №41 «Петушок» комбинированного вида.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №41 «Петушок»

О. И. Занина

Приказ № 11-00

«04» *иср* 2024 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

г. Верхняя Салда  
2024 г.

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта – *муниципальное бюджетное учреждение - детский сад*
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: *624760, Свердловская обл. г Верхняя Салда, ул. Воронова 15 корп. 3.*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- *отдельно стоящее здание 2 этажа, 1115,6 кв. м,*  
- *наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 5200 кв. м*
- 1.4. Год постройки здания *1982*, последнего капитального ремонта - *нет*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2024-2028 год, капитального - нет*
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:  
полное наименование (по учредительным документам):  
*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41 «Петушок» комбинированного вида.*  
сокращенное наименование (по учредительным документам): *МБДОУ «Детский сад «Петушок».*
- 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:  
*624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова 15 корп. 3; 8(34345) 5-13-74; VSDetskiisad41@mail.ru*
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*
- 1.6.4. Форма собственности (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): *муниципальная*
- 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): *Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа*
- 1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: *624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Ленина д. 31, ,*  
*Тел./факс: +7(34345) 5-42-55*  
*E-mail: [obrazovanie\\_vs@bk.ru](mailto:obrazovanie_vs@bk.ru)*  
*Официальный сайт: <https://obrvs.uralschool.ru>*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): *дошкольное образование*
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, все

возрастные категории)

*Дети (с 2 месяцев до прекращения образовательных отношений)*

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями).*

2.4. Виды услуг: *реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья*

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте, дистанционно*

2.6. Плановая мощность:

*посещаемость (количество обслуживаемых в день),*

*вместимость 102 чел. ,*

*пропускная способность 102 чел.(группы общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности )*

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): *да*

### **3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *остановка общественного транспорта «Госпиталь», автобусы №: 2,3,5,6,9,11;*

*наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта *примерно 150 метров*

3.2.2. Время движения (пешком) *5 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет) *да*

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): *со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара), (нет, есть) (описать)): *Перепады бордюрного камня выше 2 см.*

*Их обустройство для инвалидов на коляске (нет, есть) (описать)): нет*

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов I

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)
--------------	-------------------------------------	---

		обслуживания) 2
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения 3	ДУ
2	в том числе инвалиды:	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	А

1 С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

2 Указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

3 Указывается худший из вариантов ответа

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>						Для всех категорий маломобильных групп населения 5
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	

	здания, включая пути эвакуации						
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки 5	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, инсе)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

5 указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

**Доступен частично** всем категориям инвалидов

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация

					альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)			Обеспечение системы информации на объекте (стендов, указателей, разметки покрытия тротуаров)	
2.	Вход (входы) в здание		Установка поручней (наружных и внутренних), установка пандусов.	Установка звуковых тактильных информаторов	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Текущий ремонт запасного выхода		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				Услуги ассистента (помощника)
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Капитальный ремонт туалетной комнаты на 1 этаже		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			Размещение световых табличек (направление движения)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				
8	Все зоны и участки		Текущий ремонт	Текущий ремонт	

4.2. Период проведения работ 2024-2028 год, в рамках исполнения Программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно - функциональных зон объекта: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории- ДЧ-И (К,О,С,Г,У).

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Верхнесалдинская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»

Председатель общества: Баж / Л.Г. Баженова

Председатель Комиссии: Занина / О. И. Занина.

Члены Комиссии: Легостаева / М. В. Легостаева

Варфоломеева / А. С. Варфоломеева

4.6. Копия паспорта доступности объекта направлена в Управление социальной политики по Верхнесалдинскому городскому округу для размещения информации о состоянии объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Верхнесалдинский городской округ  
Свердловской области  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

от "04" марта 2024 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта – *муниципальное бюджетное учреждение - детский сад*
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта *624760, Свердловская обл. г Верхняя Салда, ул. Воронова 15 корп. 3.*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажа, 1115,6 кв. м,  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 5200 кв. м
- 1.4. Год постройки здания *1982*, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024-2028, капитального - нет
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:  
полное наименование (по учредительным документам):  
*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41 «Петушок» комбинированного вида.*  
сокращенное наименование (по учредительным документам): *МБДОУ «Детский сад «Петушок».*
- 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: *624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова 15 корп. 3; 8(34345) 5-13-74; VSDetskiisad41@mail.ru*
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*
- 1.6.4. Форма собственности (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): *муниципальная*
- 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): *Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа*
- 1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: *624760,*



Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Ленина д. 31, ,  
Тел./факс: +7(34345) 5-42-55  
E-mail: [obrazovanie\\_vs@bk.ru](mailto:obrazovanie_vs@bk.ru)  
Официальный сайт: <https://obrvs.uralschool.ru>

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт):

*дошкольное образование*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, все возрастные категории)

*Дети (с 2 месяцев до прекращения образовательных отношений)*

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями.*

2.4. Виды услуг: *реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья*

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте, дистанционно*

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день),

местимость *102 чел.*,

пропускная способность *102 чел.*

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): *да*

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *остановка общественного транспорта «Гоститаль», автобусы №: 2,3,5,6,9,11*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта *примерно 150 метров*

3.2.2. Время движения (пешком) *5 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет)  
*да*

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): *со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара), (нет, есть) (описать):

*Перепады бордюрного камня выше 2 см.*

Их обустройство для инвалидов на коляске (нет, есть) (описать): *нет*

### 3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов 1

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) 2
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения 3	ДУ
2	в том числе инвалиды:	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «Нет»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки 5	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

*Доступен условно всем категориям инвалидов*

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)			Обеспечение системы информации на объекте	

				(стендов, указателей, разметки покрытия тротуаров)	
2.	Вход (входы) в здание		Установка поручней (наружных и внутренних), установка пандусов.	Установка звуковых тактильных информаторов	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Текущий ремонт запасного выхода		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				Услуги ассистента (помощника)
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Капитальный ремонт туалетной комнаты на 1 этаже		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			Размещение световых табличек (направление движения)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				
8.	Все зоны и участки		Текущий ремонт	Текущий ремонт	

**5. ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Председатель заведующий МБДОУ, О. И. Занина  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены комиссии старший воспитатель, М. В. Легостаева  
(Должность, Ф.И.О.)  
зам. зав. по ХР, А. С. Варфоломеева  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад» № 41 «Петушок»  
Свердловская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Воронова д.15, корп. 3  
*(наименование объекта, адрес)*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад» № 41 «Петушок»  
Свердловская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Воронова д.15, корп. 3  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДУ	-	-	технические решения не возможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад» № 41 «Петушок»  
Свердловская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Воронова д.15, корп. 3  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания) переносной	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов  
МБДОУ «Детский сад» № 41 «Петушок»  
Свердловская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Воронова д.15, корп. 3  
*(наименование объекта, адрес)*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДУ			Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений  
МБДОУ «Детский сад» № 41 «Петушок»  
Свердловская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Воронова д.15, корп. 3  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

**6. Системы информации на объекте**  
**МБДОУ «Детский сад» № 41 «Петушок»**  
**Свердловская область, г. Верхняя Салда,**  
**ул. Воронова д.15, корп. 3**  
*(наименование объекта, адрес)*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_